

Описание версии ПО

Модель	RL-IP15P-S.WDR RL-IP25P-S.WDR RL-IP55P-VM-S.WDR RL-IP65P-VM-S.WDR	Дата публикации	03.03.2021	Номер сборки	9092	IE версия	V1.0.0.98
Описание выпуска: плановое обновление				Тип	Релиз	Комм.	
Номер версии программного обеспечения	CH316E_F128M_SF_ENU_REDLINE_V15.25.7.0_210303_9092_W						
Номер версии пакета SDK							
История изменений							
03.03.2021							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавлено всплывающее окно с правилами задания пароля 2. Устранена ошибка работы механизма восстановления пароля 3. Доработано правило внесения IP адресов в черный и белый списки 4. Устранена ошибка позиционирования при настройке имени канала и времени 5. Исправлена проблема совместимости кодека G726_16K с VLC media player 6. Исправлена работка кнопки «Обновить» в разделе настройки сети 7. Исправлена работа двусторонней связи 8. Исправлена работа манипулятора в окне настройки фокусировки 9. Добавлена подсказка при сбросе настроек ПО 10. Устранена ошибка с сохранением пароля при восстановлении настроек через web-интерфейс 							
27.01.2021							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Восстановлено корректное название раздела WDR 							
08.12.2020							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранена ошибка перехода в ИК режим 							
26.11.2020							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранена ошибка активации облачного хранилища 2. Обновление версии IE 							
Примечание: Если вы не можете установить обновление, сначала установите прошивку перехода V15.25.7.0_201125_8468_L_W							
20.11.2020							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Оптимизировано использование памяти ЦП для повышения стабильности системы 2. Обновление версии IE 							
Примечание: Если вы не можете установить обновление, сначала установите прошивку перехода V15.25.7.0_201119_8468_L_W							